



SAPA: Confort 125 duorail: niet ingevloerd /
ingevloerd / ingevloerd met muggenschuiver aan buitenzijde

Schuifraam niet ingevloerd



Schuifraam ingevloerd



Schuifraam ingevloerd met muggenschuiver

