



SAPA: Confort 160 duorail: niet ingevloerd / ingevloerd / ingevloerd met muggenschuiver aan kuitenzijde

## Schuifraam niet ingevloerd



## Schuifraam ingevloerd



## Schuifraam ingevloerd met muggenschuiver

