



SAPA: Confort 160 duorail: niet ingevloerd /  
ingevloerd / ingevloerd met muggenschuiver aan kuitenzijde

## Schuifraam niet ingevloerd



## Schuifraam ingevloerd



## Schuifraam ingevloerd met muggenschuiver

